

Stellungnahme zum 12. Protokoll des Ortsbeirats Petterweil vom 18.09.2014

**TOP 2 – Aufstellen Poller Rodheimer Straße Einmündung Berenger Straße,
Halteverbot Einmündung Berenger Straße
(Stellungnahme v. Hr. Witzenberger v. 11.11.2014)**

Auftrag ist an Bauhof ergangen.

**TOP 4 – Standorte Altglascontainer – Höfer Weg
(Stellungnahme v. Hr. Leps v. 10.11.2014)**

Der Ortsbeirat wird um Vorschläge für einen neuen Standort gebeten.

**TOP 5 – Wiederaufstellung der Sitzbank am Südrand von Petterweil
(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)**

Die betreffende Bank wurde nach einem gemeinsamen Ortstermin mit Frau Lenz und ~~Herrn~~ ^{Frau} Schwab (OB Petterweil) wieder an dem früheren Standort montiert und steht somit den Bürgerinnen und Bürgern wieder zur Verfügung.

**TOP 6 – Grünfläche um die „Dorflinde“ (Luther-Linde)
(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)**

Detailinfo zur Zeit nicht möglich, da Rücksprache mit Herrn Rahm erforderlich ist. X

Umgestaltung im Frühjahr 2015

**TOP 8 – Schulwegsicherung
(Stellungnahme v. Hr. Böing v. 25.09.2014)**

Schreiben an den Wetteraukreis/VGO liegt bei (siehe Anlage).

**TOP 9.2 – Sinkkästen Riedmühl-/Sudetenstraße
(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)**

Die Sinkkästen werden im Frühjahr/Herbst jeweils einmal durch externe Auftragnehmer gereinigt und die Schmutzfangeimer komplett entleert. In der restlichen Jahreszeit erfolgen im Bedarfsfall die zusätzlichen Entleerungen durch den Bauhof. Eine zusätzliche Verringerung der Verstopfungsgefahr lässt sich durch entsprechende Straßenreinigung erreichen. Hilfreich ist auch die Weiterleitung von Schadenmeldungen (Verstopfung) an die Verwaltung (Anregungs- und Ereignismanagement).

**TOP 9.3 – Split im oberen Teil der Alten Heerstraße
(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)**

Die Entfernung/Entsorgung von Split und sonstigem anfallenden Straßenkehricht sowie die Straßenreinigung im Allgemeinen, hat laut Straßenreinigungssatzung der Stadt Karben durch den/die jeweiligen Anlieger der Straßen zu erfolgen. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine kommunale, eine Kreis- oder Landesstraße handelt

TOP 9.4 – Treibholz

(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)

Die Brücke über den Mühlgraben wird durch den Bauhof jährlich mehrmals (bei entsprechenden Wetterlagen) auf Anlandungen von Treibholz und dergleichen kontrolliert. Im Bedarfsfall wird dieses entfernt. Hiermit ist allerdings nicht auszuschließen, dass es im Fall von Starkregenereignissen doch zu Überflutungen im nachfolgenden Bereich kommt.

Um diese zu vermeiden, wäre eine ständige Überwachung des gesamten Grabenverlaufs sowie die Beseitigung von jeglichem, herumliegendem und schwimmfähigen Material erforderlich, welches in solch einem Fall aufschwimmt und sich gegebenenfalls im Brückenbereich oder auch im Grabenverlauf an bewusst vorhandenen Bäumen und Gehölz verfangen und aufstauen kann.

Ungeachtet dessen wird die Anregung zur Durchführung von mehr Kontrollen im Rahmen der Entleerung von Mülleimern an den Bauhof weitergeleitet.

TOP 9.5 – Bolzplatz Riedmühlstraße

(Stellungnahme v. Hr. Hildebrand v. 18.11.2014)

Die Reparatur bzw. der Austausch der beschädigten Ballfangnetze im Bereich Bolzplatz ist veranlasst und wird durch den Bauhof vorgenommen.

TOP 9.6 – Erneuerung des Schildes „Vorfahrt achten“ bei den Kleingärten

(Stellungnahme v. Hr. Witzemberger v. 11.11.2014)

Auftrag ist an Bauhof ergangen.

Erstellt am 19.11.2014

M. Krieger