

Gemeinsamer Antrag „Instandhaltung Unterführung“ zur Ortsbeiratssitzung am 02.06.2022

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob grundlegende Instandhaltungsmaßnahmen in der Fußgänger-Unterführung am Okarber Bahnhof durchgeführt werden können. Hierzu zählen:

1. Reinigung der Abflüsse und Beseitigung von Unkraut
2. Reinigung der Treppenstufen zu den Bahnsteigen
3. Verfüllung von Stellen mit abgeplatzttem Bodenbelag
4. Vergrößerung der Durchfahrt der Drängelgitter zur Durchfahrt von fahrenden Rollstühlen
5. Beseitigung von Feuchtigkeit auf den Treppenstufen zu Gleis 2


Begründung:

Die Fußgängerunterführung am Bahnhof Okarben ist eine viel genutzte Wegeverbindung im Ortsteil Okarben. Aktuell sind hier jedoch mehrere Instandhaltungsmaßnahmen aufgelaufen, die im Folgenden erläutert werden

Zu 1: Die Abflüsse und Randbereiche der Pflasterung sind mit Laub zugesetzt und teilweise mit Gräsern bewachsen



Zu 2: Die Treppenstufen sind an den Stirnseiten mit Dreck besetzt



Zu 3: An den Kontaktstellen des Bodenbelags zu Dehnungsfugen und Revisionsschächten kam es zu Abplatzungen. Auf den Wegen kam es zu nutzungsbedingtem Abrieb.



Zu 4: Immer mehr Senioren, welche am Straßberg wohnhaft sind, sind auf einen fahrbaren Rollstuhl angewiesen, um weiterhin mobil zu sein. Der aktuelle Abstand zwischen den Drängelgittern ist zu knapp bemessen, um mit diesen selbstständig in die Okärber Innenstadt zu kommen.

Zu 5: Am Treppenaufgang zum Bahnsteig 2 kommt es mitunter zu Feuchtigkeit auf den Trittstufen, welche möglicherweise auf eine Undichtigkeit der „Weißen Wanne“ bzw. der Treppen selbst zurückzuführen ist und v.a. im Winter zu rutschigen Treppenstufen führt.



Mit freundlichen Grüßen

i.A. gez. Sebastian Wollny
