

| Was ist zu prüfen/ warten?            | Wer beauftragt? | Von wem wird geprüft? | Ansprechpartner                               | Intervall   | Kriterien                                  | Nachweis                  |  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|--|---------------------------|--|
| Elektrogeräte nach BGV A 3            | KIM             | KIM                   | Herr Mungel (Junior)                          | Jährlich bzw. bei geringer Fehlerquote alle 2 Jahre | Widerstand Messung; Sichtprüfung           | Protokoll/ Elektroliste   |  |
| Ortsfeste elektrische Anlagen         | KIM             | KIM                   | Herr Mungel (ggf. ext. Fachfirmen)            | Alle 4 Jahre  | Messung; Sichtprüfung                      | Protokoll/ Elektroliste   |  |
| Schmutzwasserpumpanlage (Kloppenheim) | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                                   | Jährlich  |  | Wartungsbericht/ Rechnung |  |
| Regenwasserzisterne (Zauberberg)      | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                                   | Jährlich  |  | Rechnung                  |  |
| Rauchmelder                           | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                                   | Jährlich  | Funktionsfähigkeit                         | Protokoll                 |  |
| Feuerlöscher                          | KIM             | KIM                   | Herr Mungel<br>Brandschutz Gensch (Fachfirma) | Alle 2 Jahre  | Ablaufdatum; Sichtprüfung; Behälterprüfung | Rechnung                  |  |
| Löschschlauch                         | KIM             | KIM                   | Herr Mungel<br>Brandschutz Gensch (Fachfirma) | Alle 2 Jahre  | Gangbarkeit Ventile                        | Rechnung                  |  |
| Brandschutztüren                      | KIM             | KIM                   | Herr Mungel (Junior)                          | Jährlich  | Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung           |                           |  |
| Außenspielgelände                     | Bauhof          | Bauhof                | Bzw. Bauhof/ext. Herr Hildebrand Fachfirma    | Lfd. Mtl. Quartal/ Jährlich                         | Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung           | Protokoll                 |  |

|                                    |        |        |   |              |   |                      |  |
|------------------------------------|--------|--------|---|--------------|---|----------------------|--|
| Baumkontrolle                      | Bauhof | Bauhof | Herr Hildebrand<br>Ext. Fachfirma –<br>Fa. Sinn<br>Baumkontrolle /<br>Bauhof) | Jährlich     | Sichtprüfung                                    | Protokoll            |  |
| Blitzschutz                        | KIM    | KIM    | Frau Holzwarth<br>(ext. Fachfirma)  |              | Sichtprüfung                                    | Rechnung             |  |
| Heizung                            | KIM    | KIM    | Frau Holzwarth<br>(ext. Fachfirma)  | Jährlich     | Funktionsprüfung                                | Wartungs-<br>bericht |  |
| Trinkwasser Hygiene<br>Überprüfung | KIM    | KIM    | Frau Holzwarth<br>(ext. Fachfirma)  | Jährlich     | Beprobungsstellen<br>werden überprüft           | Protokoll            |  |
| Aufzug                             | KIM    | KIM    | Frau Holzwarth<br>(ext. Fachfirma<br>Firma Schindler)                         | Jährlich     | Gangbarkeit<br>Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung | Protokoll            |  |
| Leiterprüfung                      | KIM    | KIM    | Eig. HM (Herr<br>Kost)  | Jährlich     | Gangbarkeit<br>Sichtprüfung                     | Protokoll            |  |
| Sicherheitsbeleuchtung             | KIM    | KIM    | Herr Mungel<br>(ext. Fachfirma)   | Alle 3 Jahre | Sichtprüfung<br>Brenndauer<br>Funktionsprüfung  | Protokoll            |  |
| Flucht Rettungswege Pläne          | KIM    | KIM    | Herr Kirch<br>Ggf. ext. Berater   | Jährliche    | Sichtprüfung                                    | Rechnung             |  |
| Brandschutzordnung                 | KIM    | KIM    | Herr Kirch<br>Ggf. ext. Berater   | Jährlich     | Sichtprüfung                                    | Rechnung             |  |

### Kontrollblatt zur Überprüfung von Leitern und Tritten

Inventar-Nr. der Leiter \_\_\_\_\_ Standort / Abteilung \_\_\_\_\_  
 Objekt Küche - Wohnbereich  
 Geschoss/ Zimmer 1

**Aufstiegsart:**  
 Anlegeleiter  Mehrzweckleiter   
 Schiebeleiter  Podestleiter   
 Seilzugleiter  Steckleiter   
 Stehleiter  Tritt   
 sonstiges

**Werkstoff:**  
 Aluminium  Stahl   
 Kunststoff  Holz

Anzahl der Sprossen / Stufen 7 Leiterlänge in cm \_\_\_\_\_  
 Hersteller Haiko  
 Artikel-/Typ - Nr. Sauer Step 8507  
 Datum der Anschaffung 1/16 Herstellungsdatum \_\_\_\_\_

| Prüfkriterien                  |  | 4. Beschlagteile                       |                                     |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. Holme                       |  | Beschädigung / Korrosion               |                                     |
| Verformung                     |  | Vollständigkeit / Befestigung          |                                     |
| Beschädigung                   |  | Funktionsfähigkeit                     |                                     |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  | Abnutzung                              |                                     |
| Abnutzung                      |  | Schmierung (mechanische Teile)         |                                     |
| Schutzbehandlung               |  | 5. Leiter- / Trittfüße/ Rollen         |                                     |
| 2. Sprossen/Stufen/Plattform   |  | Vollständigkeit / Befestigung          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verformung                     |  | Abnutzung / Beschädigung               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschädigung                   |  | Funktionsfähigkeit                     |                                     |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  | 6. Zubehör                             |                                     |
| Verbindung zum Holm            |  | Vollständigkeit / Befestigung          |                                     |
| Abnutzung                      |  | 7. Kennzeichnung                       |                                     |
| 3. Spreizsicherung             |  | Betriebsanleitung                      |                                     |
| Vollständigkeit / Befestigung  |  | Piktogramme                            |                                     |
| Funktionsfähigkeit             |  |  |                                     |
| Beschädigung                   |  |  |                                     |
| 4. Beschlagteile               |  |  |                                     |
| Beschädigung / Korrosion       |  | 8. Kontrollergebnis                    |                                     |
| Vollständigkeit / Befestigung  |  | Leiter in Ordnung und verwendungsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Funktionsfähigkeit             |  | Reparatur notwendig                    | <input type="checkbox"/>            |
| Abnutzung                      |  | Leiter sofort aussondern               | <input type="checkbox"/>            |
| Schmierung (mechanische Teile) |  |  |                                     |

Bemerkungen  
Gem. Defekt #1

Datum der Prüfung 25/6/16 Unterschrift [Signature]

### Kontrollblatt zur Überprüfung von Leitern und Tritten

Inventar-Nr. der Leiter \_\_\_\_\_ Standort / Abteilung \_\_\_\_\_  
 Objekt Küche - Wohnbereich  
 Geschoss/ Zimmer 1

**Aufstiegsart:**  
 Anlegeleiter  Mehrzweckleiter   
 Schiebeleiter  Podestleiter   
 Seilzugleiter  Steckleiter   
 Stehleiter  Tritt   
 sonstiges

**Werkstoff:**  
 Aluminium  Stahl   
 Kunststoff  Holz

Anzahl der Sprossen / Stufen 2 Leiterlänge in cm 500  
 Hersteller ?  
 Artikel-/Typ - Nr. \_\_\_\_\_  
 Datum der Anschaffung \_\_\_\_\_ Herstellungsdatum \_\_\_\_\_

| Prüfkriterien                  |                                     | 4. Beschlagteile                       |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Holme                       |                                     | Beschädigung / Korrosion               |                                     |
| Verformung                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vollständigkeit / Befestigung          |                                     |
| Beschädigung                   |                                     | Funktionsfähigkeit                     |                                     |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |                                     | Abnutzung                              |                                     |
| Abnutzung                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Schmierung (mechanische Teile)         |                                     |
| Schutzbehandlung               |                                     | 5. Leiter- / Trittfüße/ Rollen         |                                     |
| 2. Sprossen/Stufen/Plattform   |                                     | Vollständigkeit / Befestigung          |                                     |
| Verformung                     |                                     | Abnutzung / Beschädigung               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschädigung                   |                                     | Funktionsfähigkeit                     |                                     |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |                                     | 6. Zubehör                             |                                     |
| Verbindung zum Holm            |                                     | Vollständigkeit / Befestigung          |                                     |
| Abnutzung                      |                                     | 7. Kennzeichnung                       |                                     |
| 3. Spreizsicherung             |                                     | Betriebsanleitung                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vollständigkeit / Befestigung  |                                     | Piktogramme                            |                                     |
| Funktionsfähigkeit             |                                     |  |                                     |
| Beschädigung                   |                                     |  |                                     |
| 4. Beschlagteile               |                                     |  |                                     |
| Beschädigung / Korrosion       | <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Kontrollergebnis                    |                                     |
| Vollständigkeit / Befestigung  |                                     | Leiter in Ordnung und verwendungsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Funktionsfähigkeit             |                                     | Reparatur notwendig                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abnutzung                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Leiter sofort aussondern               | <input type="checkbox"/>            |
| Schmierung (mechanische Teile) |                                     |  |                                     |

Bemerkungen  
Gem. Defekt, abgem. Defekt, beide Gem. reparieren

Datum der Prüfung 25/6/16 Unterschrift [Signature]

Kopie aus Altem Gerät!

## Prüfprotokoll für elektrische Geräte

Florian , Mungel

Prüfer (in)

Stadtverwaltung Karben

Kunde

BENNING ST 750

Prüfgerät

Auftragsnummer

### Ergebnisse

| Datum      | Bezeichnung         | ID    | SK | Sicht-<br>prüfung<br>bestanden | RPE    | RISO    | IPE      | IB       | Gesamt-<br>prüfung<br>bestanden |
|------------|---------------------|-------|----|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| 03.08.2016 | Radio               | 00640 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Telefon Ladeschale  | 01632 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Telefon Ladeschale  | 01633 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Telefon Ladeschale  | 01634 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 26.07.2017 | Telefon Ladeschale  | 01631 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Telefon Ladeschale  | 01670 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lichterketten       | 02241 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät           | 01639 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 26.07.2017 | Lafegerät           | 01640 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 03.08.2016 | TV                  | 01666 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,123 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Bügeleisen          | 01651 | I  | Ja                             | 0,18 Ω | >100 MΩ | 0,000 mA | ---      | Ja                              |
| 26.07.2017 | Lafegerät Babyphone | 01641 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Babyphone | 01643 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Babyphone | 01642 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 26.07.2017 | Lafegerät Babyphone | 02245 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Heissklebepistole   | 02236 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Heissklebepistole   | 02237 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Heissklebepistole   | 02240 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 03.08.2016 | Lafegerät Kamera    | 01636 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Kamera    | 01635 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Kamera    | 01637 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Kamera    | 01638 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Kamera    | 02242 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Lafegerät Kamera    | 02243 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 26.07.2017 | Beamer              | 01652 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,328 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Radio               | 01623 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 03.08.2016 | Radio               | 01624 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 03.08.2016 | Radio               | 01625 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Radio               | 01626 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |
| 25.07.2017 | Radio               | 01627 | II | Ja                             | ---    | >100 MΩ | ---      | 0,000 mA | Ja                              |

|            |                      |       |    |    |                |                 |          |          |      |
|------------|----------------------|-------|----|----|----------------|-----------------|----------|----------|------|
| 25.07.2017 | Radio                | 01628 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Radio                | 01629 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,037 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01656 | I  | Ja | 0,12 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01657 | I  | Ja | 0,23 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01658 | I  | Ja | 0,11 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 03.08.2016 | Tischsteckdose 3x    | 01659 | I  | Ja | 0,21 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01660 | I  | Ja | 0,16 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01661 | I  | Ja | 0,15 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 25.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 01671 | I  | Ja | 0,25 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Tischsteckdose 3x    | 02244 | I  | Ja | 0,08 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 26.07.2017 | Aktenvernichter      | 01648 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Drucker              | 01664 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Drucker              | 01672 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Radio                | 02239 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Lafegerät Laptop     | 01644 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Lafegerät Laptop     | 01645 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Lafegerät Laptop     | 01646 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Lafegerät Laptop     | 01647 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Laminiergerät        | 01630 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Kaffeevollautomat    | 01665 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Kaffeevollautomat    | 01669 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,126 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Wasserkocher         | 02238 | I  | Ja | 0,16 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,000 mA | ---      | Ja   |
| 25.07.2017 | Mikrowelle           | 01662 | I  | Ja | 0,17 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,798 mA | ---      | Ja   |
| 25.07.2017 | Handmixer            | 01649 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 26.07.2017 | Handmixer            | 01650 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Musikanlage          | 01653 | I  | Ja | 0,17 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,050 mA | ---      | Ja   |
| 25.07.2017 | Trafo Lichtprojektor | 01654 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Kabeltrommel         | 01655 | I  | Ja | 0,39 $\Omega$  | >100 M $\Omega$ | 0,160 mA | ---      | Ja   |
| 04.08.2016 | Wasserkocher         | 01668 | I  | Ja | 30,00 $\Omega$ | ---             | 0,000 mA | ---      | Nein |
| 26.07.2017 | Verlängerungskabel   | 01663 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |
| 25.07.2017 | Ventilator           | 01667 | II | Ja | ---            | >100 M $\Omega$ | ---      | 0,000 mA | Ja   |

Ort, Datum

Unterschrift

| Was ist zu prüfen/ warten? | Wer beauftragt? | Von wem wird geprüft? | Ansprechpartner                   | Intervall                | Kriterien  | Nachweis                   | Letzte Prüfung am          |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Elektrogeräte nach BGV A 3 | KIM             | KIM                   | Herr Mungel (Junior)              | jährlich                 | Widerstand Messung;<br>Sichtprüfung              | Protokoll/<br>Elektroliste | 25.7.2017                  |
| Ortsfeste Elektroanlage    | KIM             | Fa. Wagner            | Herr Kirch                        | Alle 4 Jahre             | Messung, Prüfung                                 | Protokoll                  | Inbetriebnahme<br>Dez 2015 |
| Schmutzwasserpumpanlage    | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                       | jährlich                 |  | Wartungs-<br>bericht       | Nicht vorhanden            |
| Rauchmelder                | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                       | jährlich                 | Funktionsfähigkeit                               | Protokoll                  | 2017 offen                 |
| Feuerlöscher               | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                       | Alle 2 Jahre             | Ablaufdatum;<br>Sichtprüfung;<br>Behälterprüfung | Rechnung                   | Sept. 2016                 |
| Löschschlauch              | KIM             | Fa. Gentsch           | Herr Mungel<br>Brandschutz Gensch | Alle 2 Jahre             | Gangbarkeit<br>Ventile                           | Rechnung                   | Nicht vorhanden            |
| RWA-Anlage (Rauchabzug)    | KIM             | Fa Romi               | Herr Mungel                       | Jährlich                 | Funktionskontrolle                               | Rechnung                   | August 2016                |
| Brandschutztüren           | KIM             | KIM                   | Florian Mungel                    | Jährlich                 | Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung                 |                            | Bei Abnahme<br>Januar 2016 |
| Außengelände Kontrolle     | Stadt           | Stadt                 | Herr Hildebrand                   | Wöchentlich<br>/ Quartal | Sichtprüfung                                     | Protokoll                  | regelmäßig                 |
| Außengelände Prüfung       | Stadt           | extern                | Herr Hildebrand                   | Jährlich                 | Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung                 | Protokoll                  | Juni 2017                  |
| Baumkontrolle              | Bauhof          | extern                | Herr Hildebrand                   | Jährlich                 | Sichtprüfung                                     | Protokoll                  |                            |
| Blitzschutz                | KIM             | KIM                   | Frau Holzwarth                    | Alle 3 Jahre             | Sichtprüfung                                     | Rechnung                   | Inbetriebnahme<br>Dez 2015 |
| Heizung                    | KIM             | Fa. Pfeiffer          | Frau Holzwarth                    | jährlich                 | Funktionsprüfung                                 | Wartungs-<br>bericht       | Sept. 2016                 |

| Was ist zu prüfen/ warten?      | Wer beauftragt? | Von wem wird geprüft? | Ansprechpartner             | Intervall                | Kriterien                                      | Nachweis  | Letzte Prüfung am                |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| Trinkwasser Hygiene Überprüfung | KIM             | KIM + Wasserwerk      | Frau Holzwarth / Herr Kraft | Jährlich / 1x im Quartal | Beprobungsstellen werden überprüft             | Protokoll | 8.2.2016 extern, sonst Wasserwe. |
| Aufzug                          | KIM             | Fa. Schmitt und Sohn  | Frau Holzwarth              | 4 x pro Jahr             | Sichtprüfung<br>Funktionsprüfung               | Protokoll | Juni 2017                        |
| Leiterprüfung                   | KIM             | KIM                   | Herr Cost                   | jährlich                 | Gangbarkeit<br>Sichtprüfung                    | Protokoll | Leitern neu, ab 2018             |
| Sicherheitsbeleuchtung          | KIM             | KIM                   | Herr Mungel                 | Alle 3 Jahre             | Sichtprüfung<br>Brenndauer<br>Funktionsprüfung | Protokoll | Inbetriebnahme Dez 2015          |
| Flucht Rettungswege Pläne       | KIM             | KIM                   | Herr Kirch                  | jährliche                | Sichtprüfung                                   | Rechnung  | März 2017                        |
| Brandschutzordnung              | KIM             | KIM                   | Herr Kirch                  | jährlich                 | Sichtprüfung                                   | Rechnung  | März 2017                        |